

Esercizio sul MP del compito del 19/07/2016

Supponiamo di avere un processore con 16 registri di macchine, 16 bit per il bus indirizzi, nel cui set istruzioni è presente l'istruzione max vect, opa. Vect è un vettore di  $n$  elementi,  $n > 0$ . Ne' inizialmente memorizzato in  $op_2$ , nel quale (dopo l'esecuzione dell'istruzione) dovrà essere memorizzato il valore massimo

$op_2$  può essere o un registro o un indirizzo di registro.

vect è un vettore (i cui el. sono vect[0], vect[1], ... perché è in byte).  $\rightarrow$  vect, opa con  $op_2$  di mem non sarebbe possibile nell'8086 poiché sono

1. codice plausibile
2. disporre la sezione di IO memoria all'esecuzione dell'istruzione
3. sistema di controllo x l'esecuzione
4. valutazione dei tempi di fetch ed esecuzione per due AM di  $op_2$


5. Programmare assembler che realizza il max/min task con istruzioni più semplici

Sol.


- 1) - non occorrono specificare AM<sub>vect</sub> in quanto è unico
- $op_2$  può essere di due tipi diversi, pertanto per codificare AM <sub>$op_2$</sub>  basta 1 bit. Analogamente,  $id_{op_2} \leftrightarrow id_{registro}$  dunque per identificare basta  $log_2 16 = 4$  bit: in un caso il registro contiene il dato, nell'altro un puntatore ad esso (cioè l'indirizzo in cui si trova).

- vect è un indirizzo in memoria

Pertanto la codifica è



sono i dati che devono essere "tirati giù" per primi



Om.

- 1) e' necessario un registro temporaneo TMP nel quale custodire il moraxio relativo
- 2) Supponiamo che ci sia un registro contatore CO decrementabile dalla UC mediante il segnale **CO dec** nel quale teniamo N per scandire gli elementi del vettore
- 3) Supponiamo che il registro MAR dispenga un solo dell'espesso MAR in, ma anche di MAR inc, che incrementa +1 l'indirizzo contenuto in MAR: quando faccio MAR inc chiavo meeste una faccio MAR in
- 4) Non mi sia un registro  $\tau$  che custodisca il risultato della soluzione, perche' quel che mi interessa e' il SF (implemento  $\text{vect}[i] \geq \text{max}$  come  $\text{vect}[i] - \text{max}$ )  $\Rightarrow$  SF = 1 se  $\text{vect}[i] \geq \text{max}$   
0 altrimenti
- 5)  $\text{CO } \phi$  indica che il contatore e' arrivato a 0



5) MOV CX, BX

opure

MOV CX, CBX]

MOV SI, OFFSET VECT

MOV AX, [SI]

CICLO: DEC CX

JZ ESCI

ADD SI, 2

MOV DX, [SI]

CMP AX, DX ; operazione non distruttiva

JGE CICLO


MOV AX, DX

JUMP CICLO

ESCI: MOV BX, AX

opure

MOV [BX], AX



(...)